





### ІНСТРУКЦІЯ З ВСТАНОВЛЕННЯ МУФТА КІНЦЕВА РОЗ'ЄМНА "РЗ"



\* Заборонено перевіряти тиском після подачі теплоносія в трубопровід. Перевірка тиском проводиться при температурі муфти "РЗ" не вище 35°C.

#### ПРИЗНАЧЕННЯ:

**Муфта кінцева роз'ємна "РЗ"**, використовується для захисту від проникнення води в середину поліуретанової ізоляції попередньо-ізолюваної труби. Запобігає замоканню дротів аварійної сигналізації, та корозії сталевих труби. Встановлюється в місцях закінчення теплових мереж в приміщеннях та теплових камерах.

#### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- стрічка термоусадкова на клейовій основі (3шита стрічка ВПС-65М з бітумно-каучуковим нанесенням) – 1 шт.
- Герметизуюча пластина 50х50мм. –1 шт.
- замкова пластина відповідного розміру – 2 шт.
- полімерний праймер, 200 г/м2.
- бутилкаучукова смужка 50 мм. 2 (4) шт.
- губка для нанесення праймеру – 1шт.
- перчатки поліетиленові, одноразові – 2 шт.
- трубка термоусадкова на клейовій основі Ø3.2мм. х 250мм.(125°C) – 2 (4) шт.
- інструкція з встановлення.

#### УПАКОВКА:

- картонна коробка з відповідним маркуванням.



03134, м. Київ, вул. Сім'ї Сосніних, 3

Тел.: (099) 529 19 86; (096) 333 13 27; (097) 770 26 73

[www.nk-oniks.com.ua](http://www.nk-oniks.com.ua)

[office@nk-oniks.com.ua](mailto:office@nk-oniks.com.ua)